

附件 2:

## 建设工程质量检测机构资质的审查意见

序号	企业名称	申报资质	公示意见
1	武汉鑫辰建设工程质量检测有限公司	主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质核定	不同意主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质核定 原因：1、水压试验用水压表未更换；2、缺彭国喜、杨力、吴喜桂社保证明；3、高温电阻炉未单独放置；4、待测中空玻璃样品标识不规范，信息不齐全；5、技术人员不足 10 人。
2	武汉双圆钢结构工程检测有限公司	钢结构检测资质延续	同意钢结构检测资质延续
3	武汉公正源建筑工程质量检测有限公司	室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定	室内环境、设备安装、见证取样检测资质待核 原因：1、防水卷材拉力试验机量程、砖抗折夹具配置不满足规范要求；2、负压筛筛网未建立修正系数；设备使用记录信息不完整，无设备基本信息且未装订成册；3、水泥实验室及配合比实验室布局不合理，不利于温、湿度控制，且配合比实验室无有效排水措施；4、化学分析室水嘴及水槽不满足要求；5、样品间无留样台账及留样样品标识；水泥留样无防潮措施；6、砂浆配合比设计原始记录中保水率检测信息不全。
4	武汉路达建设工程检测有限公司	地基基础、主体结构、见证取样检测资质延续	同意地基基础、主体结构、见证取样检测资质延续
5	武汉润置工程技术检测有限公司	地基基础、见证取样检测资质核定	不同意地基基础、见证取样检测资质核定 原因：1、缺混凝土外加剂限制膨胀率用纵向限制器；2、水泥煮沸箱放置位置不满足要求；3、基桩动测仪检定结果未做确认；4、技术人员李文钦职称证存疑待核。
6	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续	不同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续 原因：1、注册人员徐长武未注册到本单位；2、技术人员丁振华职称证存疑待核。
7	武汉博理建筑工程质量检测有限公司	建筑幕墙、建筑节能、室内环境检测资质延续	同意建筑幕墙、建筑节能、室内环境检测资质延续

8	荆州市中欣建设工程质量检测有限公司	建筑节能检测资质增项	<b>建筑节能检测资质待核</b> <b>原因：</b> 1、缺设备维护保养计划；2、现场检测设备标识不全。
9	荆门市新晨建筑工程检测有限公司	建筑节能、见证取样检测资质增项	<b>同意建筑节能检测资质增项不同意见证取样检测资质增项</b> <b>原因：</b> 1、水泥胶砂振实台未安装在混凝土基座上；2、导体直流电阻原始记录信息量不全；3、缺导热系数仪期间核查记录；4、缺混凝土配合比稠度必备参数。